

BRANDSKYDDSROND BRF JÄRVEN 1&2

Efter utförd kontroll rapporteras eventuella brister till J1 & J2 styrelser, som ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. Protokoll arkiveras av respektive styrelse.

Kontrolldatum: 2018-12-19 **J2 Brandskyddsansvarig:** Lennart Axelsson.

Övriga kontrollanter: Håkan Hagström (J2). Camila Lillius (J1).

Anm.	Bristbeskrivning & ev åtgärdsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
1	Ottillåtet föremål i trapphus. Blomkruka E18A (se Bilaga 1, Bild 1) kan rivas ner och försvåra utrymning i rökfyllt trapphus. FF informeras som tar bort denna.	LAX 181231	OK/181221
2	Ottillåtet föremål i trapphus. Blomkruka E20 (se Bilaga 1, Bild 2.) kan rivas ner och försvåra utrymning i rökfyllt trapphus. FF informeras som tar bort denna.	LAX 181231	OK/181221
3	Röklucka i garage ej fullt öppningsbar, pga nedfallet metallraster på utsidan.	LAX	OK/HH Åtgärdades direkt
Sammanfattning: Samtliga 15 åtgärdsförslag från 2017 års brandsskydds rond har genomförts. 2018-10-15 kontrollerades även våra fyra handbrandsläckare.			

Övriga noteringar och förbättringsförslag som ej är brandskyddsrelaterade:

Anm.	Förbättringsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
A	Vittraskolans utrymningsväg via trapphuset i Tjustgatan 11 saknar fungerande belysning (anmärkning redan 2016), samt att dörr in till skollokalerna är olåst. Utrymningsdörren från skolans håll bör kompletteras med sigillskyddad öppningskåpa för att förhindra olovlig användande av denna utrymningsväg. Vittraskolan informeras.	LAX 2018-12-31	
B	Märk upp samtliga dörrar till extra "förrådsutrymmen" (datacentraler, undercentraler) så att referenser vid behov kan ske till dessa (t ex när olika saker lagras på olika ställen).	LAX 2019-03-30	

Bild 1: Enebygatan 18 A



Bild 2: Enebygatan 20

