

BRANDSKYDDSROND BRF JÄRVEN 1&2

Efter utförd kontroll rapporteras eventuella brister till J1 & J2 styrelser, som ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. Protokoll arkiveras av respektive styrelse.

Kontrolldatum: 2019-11-24 **J2 Brandskyddsansvarig:** Lennart Axelsson.

Övriga kontrollanter: Håkan Hagström (J2). Tomas Bezamat (J1).

Anm.	Bristbeskrivning & ev åtgärdsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
1	Otillåtet föremål i trapphus E18 A (lgh 332), kan försvåra utrymning/räddningsinsats i rökfyllt trapphus. Se bild 1. Medlem informeras och föremålet tas bort.	J1 191130	
2	Otillåtet föremål i trapphus E20 (lgh 422), kan försvåra utrymning/räddningsinsats i rökfyllt trapphus. Se bild 2. Medlem informeras och föremålet tas bort.	J2 191130	
3	Alternativ utrymningsväg saknas i övernattningsrummet (E20). Sigillförsatt handtag monteras på taklucka, samt utrymningsskylt monteras.	J2 191130	
4	Otillåtet föremål i trapphus E22 (lgh 311), kan försvåra utrymning/räddningsinsats i rökfyllt trapphus. Se bild 3. Medlem informeras och föremålet tas bort.	J2 191130	
5	Otillåtet föremål i trapphus E22 (vån 4), kan försvåra utrymning/räddningsinsats i rökfyllt trapphus. Se bild 4. FF informeras och föremålet tas bort.	J2 191130	
6	Trasig mekanism för att öppna/stänga fönster (funktion rök lucka) i trapphus Tj11. Se bild 5 och 6. Repareras.	J1 191215	
Övrig information: Samtliga tre åtgärdsförslag från 2018 års brandsskydds rond har genomförts. 2019-11-04 kontrollerades även våra fyra handbrandsläckare.			

Övriga noteringar och förbättringsförslag som ej är brandskyddsrelaterade			
Not.	Noteringar/Förbättringsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
A	Kakelplattor flyttas bort från elcentral i E18 (vån 3).	J2 191215	
B	Trasig belysning i elcentral i Tj11 (källarplan) åtgärdas.	J1 191215	

Bild 1: Enebygatan 18 A



Bild 2: Enebygatan 20



Bild 3: Enebygatan 22



Bild 4: Enebygatan 22



BILAGA 1

Bild 5: Tjustgatan 11



Bild 6: Tjustgatan 11

