



Brf Järven 2



Brf Järven

Sida 1(2)

BRANDSKYDDSROND BRF JÄRVEN 2 & BRF JÄRVEN

Efter utförd kontroll rapporteras resultatet snarast till styrelserna, som ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. Protokoll arkiveras av styrelserna.

Kontrolldatum: 2021-11-21 **J2 Brandskyddsansvarig:** Lennart Axelsson. *LA*

Övriga kontrollanter: Håkan Hagström, Gustav Ahlbäck

Anm.	Bristbeskrivning & ev åtgärdsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
1	Enebygatan 18 A, vån 6: Otillåtna saker placerade i lgh-korridor, som allvarligt kan försvåra en utrymningssituation då utrymmet är kraftigt rökfyllt. Se bild 1. Berörd medlem informeras om anmärkning och begärd åtgärd att saker ska transporteras bort snarast möjligt, senast 2021-11-30.	Gustav A 2021-11-30	
2	Enebygatan 18 A, vån 5: Otillåtna saker placerade i lgh-korridor på förvaringsyta endast avsedd för barnvagnar och barncyklar. Se bild 2. Berörd medlem informeras om anmärkning och begärd åtgärd att saker ska transporteras bort snarast möjligt, senast 2021-11-30.	Gustav A 2021-11-30	
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Övrig information: Inga brister identifierade vid denna brandskyddsrond. De fyra handbrandsläckarna har tidigare kontrollerats av Brandskyddspartner.			

Övriga noteringar och förbättringsförslag som ej är brandskyddsrelaterade			
Not.	Noteringar/Förbättringsförslag	Ansvarig & Färdigtidpunkt	Åtgärdat/sign
A	-	-	-
B	-	-	-
C	-	-	-

Bild 1:



Bild 2:

